


Pikaohje, ulkoyksikön tarkistus

31.01.2022

Viessmann ulkoyksiköt ovat varustettu sulanapitojärjestelmällä jonka tehtävä on sulattaa kennoon ja kondensialtaaseen muodostuvaa jäätä. Kylminä talvina saattaa jäätä muodostua epätavallisin paljon, silloin olisi hyvä sulattaa jään alla olevilla ohjeilla. On myös hyvä tarkistaa (varsinkin syksyisin) ettei kondenssiveden poisto ole tukkeutunut esim. lehdistä tai muilla roskilla, tämä estää kondenssiveden poistumisen ja voi osaltaan vaikuttaa jään muodostumiseen talvella.

1. Tarvittavat työkalut	2. Kytke ulkoyksikkö pois päältä
	
Etusäleikön avaamiseen tarvitaan T25 torx-ruuvimeisseli	Varmista turvallinen työskentely kytkemällä ulkoyksikön pois päältä turvakytkimestä.
3. Etusäleikön irrottaminen	
	
Irrota etusäleikkö (7 kpl T25 torx/ 6 kpl T25 torx)	

4. Jään poistaminen



Mikäli jäätä on runsaasti ulkoyksikön pohjalla, voit poistaa sen lämpimällä vedellä (ei kiehuvan kuumaa). **Tarkista myös vasen takanurkka, höyrystimen ulkopuolella**

Kastelukannun avulla saat paremmin kaadettua lämpimän veden jään päälle

5. Kun jää on sulatettu pois



Kun kaikki jää on sulatettu pois, tarkista että kondenssivesi poistossa ei ole lehtiä tai muuta roskaa joka estää veden poistumisen. Voit tämän jälkeen kiinnittää etusäleikön takaisin ja kytkeä turvakytkimestä ulkoyksikön päälle.